

ユンボの写真撮影マニュアル

■撮影箇所の一覧表

該当箇所	撮影箇所詳細	写真の枚数	ページ数
全体	左斜め前、右斜め前 左斜め後ろ、右斜め後ろ	4枚	2P
アーム	アーム全体左側、アーム全体右側 ブームシリンダー、ブーム根本正面	4枚	3P
バケット ブレード	バケット外側、バケット内側 ブレード全体、ブレードシリンダー	4枚	4P
本体下部 旋回部分	本体下部、スイングサークル全体 スイングサークルアップ	3枚	5P
左右のクローラー	クローラー全体、クローラー側面 クローラー内側を後ろから、プレケット周り	8枚	6~7P
運転席周辺	運転席全体、操作レバー付近 アワーメーター	3枚	8P
エンジン バッテリー	エンジン全体、エンジンファン バッテリー全体	3枚	9P
プレート シール	シリアルプレート 環境シール、仕様シール	4枚	10P
その他	故障箇所の写真	-	11P

機体の外観

左斜め前



右斜め前



左斜め後ろ



右斜め後ろ



アーム

アーム全体



ブームシリンダー



アームシリンダー



バケットシリンダー



バケット・ブレード

バケット外側



バケット内側



ブレード全体



ブレードシリンダー



本体下部・旋回部分

本体下部



旋回部分全体



旋回部分アップ



左クローラー

左クローラー全体



左クローラー内側を後ろから



左プレケット周り



右クローラー

右クローラー全体



右クローラー内側を後ろから



右プレケット周り



運転席周辺

運転席全体



操作レバー付近



アワーメーター



エンジン・バッテリー

エンジン本体



エンジンファン



バッテリー全体




プレート・シール シリアルプレート

環境シール



仕様シール



検査証明シール



故障箇所の参考画像

穴あき

サビ



シートカバー破損

クローラーひび割れ



エンジン・バッテリーの場所がわからない場合

エンジンの場所

機体後方のエンジンパネルを開ける



バッテリーの場所

機体右側のサイドパネルを開ける



「

」

「

」

追加用台紙

追加用台紙

「

」

「

」

「

」

「

」

追加用台紙

追加用台紙

「

」

「

」

追加用台紙

追加用台紙

追加用台紙